



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056, телефон: 8 (499) 254-10-55, факс: 8 (499) 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru
Завенягина ул., д. 7, г.Норильск, а/я 1256, 663302, телефон/факс 8 (3919) 46-38-84, e-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru

г. Норильск, ул. Завенягина, дом 7

(место составления акта)

« 26 » апреля 20 17 г.

(дата составления акта)

16 час. 30 мин.

(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 135-Д/6.3-0023-17 ПВП

По адресу/адресам: 663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и.о. заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Н.В.Шарыпова от 12.04.2017 № 135-р/Д/6-03

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» (далее – МБУ «КЦСОН»), юридический/почтовый адрес: 663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 4, директор Бондарь Владимир Витальевич, (тел. 8 (3919) 37-33-75), ИНН 2457047717, ОГРН 1022401629249.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» апреля 2017 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин

Продолжительность: 1 день/2,5 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/2,5 часа

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУ «КЦСОН» Бондарь В.В.

13.04.2017 в 11 час. 05 мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Кумаритова Оксана Николаевна

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Огнев Вячеслав Анатольевич

- Ведущий инженер по охране труда.

В ходе проведения проверки:

по факту выполнения ранее выданного предписания от 31.01.2017 № 02-Д/6.3-0023-17 установлено


№ п/п	№ пункта предписания	Формулировка нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технических документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Установленный срок устранения нарушения	Результат проверки
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1	В представленном протоколе «Измерения полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» и расчет тока короткого замыкания» от 22.08.2014 № 22-3, выданным ООО «Инженерно-технический центр», содержатся сведения о несоответствии (неисправности) по пунктам: 24-38, 150-152. Документы, подтверждающие устранение несоответствий и неисправностей и повторное проведение испытаний и измерений электрооборудования не представлены.	Нарушены требования п. 3.6.1, п. 3.6.8, п. 3.6.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированного в Минюсте России от 22.01.2003 № 4145.	10.04.2017	Устранено

Предписание от от 31.01.2017 № 02-Д/6.3-0023-17 снимается с контроля.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 12.04.2017 № 135-р/Д/6-03.
2. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки от 12.04.2017 № 8153-Д/6/6.3-03.

Подпись лица, проводившего проверку:



О.Н. Кумаритова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бондарь Владимир Витальевич, директор МБУ «КЦСОН»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » апреля 2017 г.

(подпись)

(В.В.Бондарь) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)